

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	スラグ
県北 (県北)	32	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5	
	33	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10	
	34	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20	
	35	旭砕石(株)	東彼杵町口木田郷1	RC-40	75	10	10	5
	36	(株)リプロ	波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40	
	37	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤碕町1228	RC-40		70	30	
	38	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20	
	39	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		100	-	
	40	(株)友建設	H28.11.11以降 当面の間 使用不可	RC-40	50	30	20	
	41	(株)古賀建設	川棚町石木郷1115-4	RC-40		20	-	
	42	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10	
		(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	0	
	43	(株)細川建設	小値賀町前方郷字船瀬ノ迎236	RC-40		80	20	
	44	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80	20	
13	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	0		
県北 (田平)	45	(株)光真砕石	平戸市船木町72-2	RC-40	90	5	5	
	46	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20		
	47	(有)栄伸産業	松浦市鷹島町里免1217-2	RC-40	65	30	5	
	48	西田商事(株)	平戸市下中野神曾根116-17	RC-40	90	5	5	
	5	東興産業(株)	松浦市福島町喜内瀬免1074他	RC-40	90	10		
五島	50	(有)キンキ環境	五島市長手町808	RC-40		95	5	
	51	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳1733-12	RC-40		70	30	
	52	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100		
	53	(株)山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	70	30		
		(株)山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	90	5	5	
	5	(株)セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80	20	
上五島	55	(株)江口組	新上五島町七目郷617-31	RC-40	60	30	10	
	2	加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RC-40	70	22.5	7.5	
杵岐	57	(有)杵岐砕石	杵岐市芦辺町国分本村触字西山444	RC-40	60	30	10	
	2	平尾建設(株)	杵岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80	20	
対馬	59	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町東里75	RC-40	70	15	15	
	60	西部道路(株)	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40	50	40	10	
		西部道路(株)	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40		80	20	
	61	厳原砕石(株)	対馬市厳原町久田	RC-40	60	30	10	
	62	(有)対光運輸	対馬市上対馬町飼所字小松隈365	RC-40	50	30	20	
	5	不動リサイクルセンター	対馬市美津島町洲藻字枵 7813-1	RC-40		80	20	

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 20以上 [30以上]
- ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [ ] 内の数値を適用する。  
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・PI(塑性指数) …… 6以下