

県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、平成18年度の県産品資材（土木・建築資材）の優先使用に関する要領に基づく、工場検査に合格した事業所である。
 なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果				
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最適 含水比	粒 度	すり減り 50% 以下
						Co殻	As殻					
長崎土木	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40	40	30	30	61.2	2.054	8.0	OK	21.1
	2	長崎砕石工業協同組合	西彼杵郡琴海町西海郷2791-1	RC-40	50	30	20	105.1	2.002	8.8	OK	21.7
	3	南共進	長崎市川平町172	RC-40		80	20	59.6	1.810	9.2	OK	27.5
	4	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RC-40	40	30	30	59.1	2.035	7.9	OK	22.0
	5	三和建設(株)	(長崎市香焼町628,630,631,632-	RC-40		70	30	67.6	1.926	10.7	OK	28.9
	6	株佐藤	長崎市大籠町950	RC-40		80	20	96.4	1.922	11.6	OK	28.6
	7	南大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	75.1	1.902	10.9	OK	30.0
	8	株長崎親和工業	西彼杵郡琴海町西海郷2372-2	RC-40		70	30	98.4	1.873	12.9	OK	32.5
	9	株西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		80	20	152.0	1.936	13.3	OK	32.1
	10	株野中建設	西彼杵郡琴海町西海郷967-2	RC-40		100		98.1	1.894	12.8	OK	31.0
	11	11	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5	93.2	2.040	6.4	OK
大瀬戸土木	12	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷1014	RC-40	80	10	10	122.2	2.165	8.8	OK	26.6
	2	13	株クボタ	西海市西海町木場郷563	RC-40		90	10	119.6	1.928	11.9	OK
諫早土木	14	鹿島道路(株)諫早リサイクルセンター	諫早市津久葉1932-3	RC-40		70	30	56.7	1.796	8.8	OK	25.0
	15	福寿産業(株)	諫早市小長井町井崎名956	RC-40	90	5	5	88.4	2.114	8.2	OK	27.6
	16	南県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	60	30	10	100.6	1.967	7.7	OK	22.9
	17	南張本石材	諫早市飯盛町里名1878-2	RC-40	85	10	5	109.9	1.921	8.1	OK	29.1
	18	吉川建設(株)	諫早市栗面町544	RC-40		80	20	61.3	1.907	9.1	OK	23.9
	19	前田道路(株)長崎合材工場	諫早市栗面町541-1	RC-40		70	30	101.4	1.988	9.8	OK	24.9
	20	株池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10	82.8	1.892	11.6	OK	26.9
	21	南田川砕石	諫早市高来町上鹿子宇戸1074	RC-40	80	10	10	218.5	2.208	6.8	OK	22.8
	22	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野名1142-1	RC-40	85	10	5	119.4	1.985	10.1	OK	33.9
	23	まる九産業(南)	諫早市森山町慶師野名1117	RC-40	80	15	5	178.1	1.963	8.7	OK	33.9
	24	株鈴木建設	大村市池田二丁目1214	RC-40		90	10	87.9	1.857	11.1	OK	29.2
	25	南吉次砕石	諫早市小長井町古場名字白滝237-1	RC-40	80	10	10	142.4	2.151	6.4	OK	21.4
	26	南ボルクス	大村市上諏訪町1529	RC-40		100		106.6	1.934	12.9	OK	27.2
	27	巴産業(株)	諫早市森山町井牟田下名2-5	RC-40	90	7	3	111.5	2.159	6.5	OK	28.3
	28	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5	100.0	1.920	10.1	OK	28.1
	16	29	南多良見砕石	諫早市多良見町木床名660	RC-40	80		20	86.1	2.077	9.1	OK
島原振興局	30	株洗組(たけしぐみ)	南高来郡津津町丙4469-147	RC-40		70	30	54.7	1.863	9.1	OK	27.0
	31	島原復興開発(株)	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	90.9	1.897	10.9	OK	29.1
	32	島原復興開発(株)	雲仙市小浜町山畑字大平2821-1	RC-40		80	20	72.0	1.826	11.1	OK	28.9
	33	株福義丸	南高来郡西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	106.6	2.193	6.0	OK	22.1
	34	株作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	74.5	1.900	9.9	OK	28.9
	35	株三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	42.7	1.838	8.0	OK	27.0
島原振興局	36	株有馬	南高来郡加津佐町於茂屋敷	RC-40	50	40	10	120.8	2.095	8.0	OK	25.7
	37	南クリーン雲仙	南高来郡小浜町山畑5260	RC-40		70	30	106.8	1.944	9.4	OK	28.9
	9	38	株モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	RC-40		80	20	80.3	1.903	12.0	OK

1/1 廃止